




Инструкция по установке


# SKODA OCTAVIA


(2020- )




Арт.: F.5113.001



$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$




Вкрутить/выкрутить используя инструмент




Движение



Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая









Расположение









## Используемый инструмент:













S - 17;  
S - 19




|           |    |             |                                                                                       |
|-----------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | x1 | Балка       |     |
| <b>2</b>  | x1 | Подрозетник |    |
| <b>3</b>  | x1 | Крюк        |    |
| <b>4</b>  | x4 | M10x40      |    |
| <b>5</b>  | x2 | M12x1.25x70 |    |
| <b>6</b>  | x2 | M12x1.25    |    |
| <b>7</b>  | x4 | Ø 12        |   |
| <b>8</b>  | x2 | Ø 12        |  |
| <b>9</b>  | x4 | Ø 10        |  |
| <b>10</b> | x4 | Ø 10        |  |
|           |    |             |                                                                                       |
|           |    |             |                                                                                       |
|           |    |             |                                                                                       |
|           |    |             |                                                                                       |
|           |    |             |                                                                                       |









**17**




**18**



**19**



**20**



**21**

**6;7;8**

**5;7**

**2**

**3**



Затянуть все резьбовые соединения  
M10 = 47 Nm    M12 = 81 Nm